



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Rapport d'inspection d'une installation basse tension industrielle ou assimilée

CONFORME

Date: 03/02/2025

Inspecteur: Fabrice Marneffe

Mentor:

Installateur: Marc Verlee

Étiquette d'identification:

Marque et type d'appareil de mesure:
Metrel MI3155

Numéro de serie: 21251318

Référence client:

Date rapport: 03/02/2025

Adresse de l'installation

Rue Rue de Revin
Numéro 27
Boîte
Postcode 5670
Commune Oignies-En-Thiérache
Pays Belgique

Propriétaire

Nom Marc Verlee
Rue Rue de Revin
Numéro 27
Boîte
Postcode 5670
Commune Oignies-En-Thiérache
Pays Belgique

Installateur

Nom Marc Verlee
N° TVA -
Numéro de téléphone +32 470 70 08 88
E-mail verleemarc@gmail.com

Type

Industrie légère

Type de contrôle

Contrôle de conformité concernant les installations non-domestiques selon RGIE livre 1 chapitre 6.4. et 4.2.4.4.

Données du système

Influences externes: Voir influences externes dans l'annexe du présent rapport

CONTRÔLE DE L'INSTALLATION

Description de la portée du contrôle de l'installation Bâtiment sans PV

La contrôle comprend plusieurs tableaux divisionnaires Oui

Schéma de liaison à la terre TT via compteur public

SN teller: 60734419

Distributeur: AIEG Tension: 3~230V

Liaison comp / tableau: 25 mm²

Protection Max: 40 A

Type de prise de terre Electrode verticale ou barres de terre enterrée(s)

Évaluation des schémas électriques Les schémas sont en ordre, voir schémas joint à ce rapport.

Pouvoir de coupure protection générale 3 (TGBT)

Réseau d'urgence

courant de court-circuit Max. Valeur mesurée : <3

courant de court-circuit max. du réseau d'urgence Max.

Type et section du câble d'alimentation 3x2

Filiation Non

TABLEAUX DIVISIONNAIRES

1	Description: TD1	
	Remarques (Néerlandais):	Remarques (Français):
2	Description: TD1 bis	
	Remarques (Néerlandais):	Remarques (Français):
3	Description: TD2	
	Remarques (Néerlandais):	Remarques (Français):

RÉSULTATS DES MESURES ET ESSAIS

Résistance de dispersion de prise de terre	38, Ω
Liaisons équipotentielles	OK (< 1Ω)
Bouton test DDR	BON

Court-circuit et des mesures d'isolement:

Tableau de distribution/circuit/sortie	Icc max (kA)	Icc min (kA)	Riso (MΩ)
TD1	<3	-	4,6
TD1 bis	<3	-	4,6
TD2	<3	0,246	4,6

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

Note: équipotentielles non visibles mais vérifiée par continuité
Note: code EAN 541461600000156032

Conclusion

Le contenu de ce rapport doit être pris en compte.

- ☒ Au moment du contrôle, aucune infraction n'a été constatée vis-à-vis
- ☒ livre 1 de l'RGIE (AR08/09/2019).
- ☒ L'installation doit être contrôlée au plus tard 3/2/2030 RGIE Livre 1 section 6.5.2., de même avant la mise en usage de chaque modification ou extension importante au Livre 1 du RGIE (AR 08/09/2019).

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION


L'inspecteur Fabrice Marneffe

F. Marneffe
ACEG
Fabrice Marneffe
#154

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.1.
Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.













BORD II

20A 20A 20A 20A 20A 16A

30mA 1

K L M N O P

16A 16A 20A 20A

25A

Y

Z A₁ B₁ C₁

20A 20A 20A 20A 16A 16A

30mA A

B C D E F G H I

20A 20A 20A 20A 16A 16A

30mA A

Q R S T U V W X

DIFF KWh. DIFF RELAIS

40A 30mA

40A 30mA

BORD I

20A

P

ZONNE PANELEN

A' A''

DIFF. DIFF B C D E

30mA 40A

30mA 40A

40A 16A 6A 6A

BORD III

16A 20A

MOUFD SCH

A'' B''

ACEC ASAL

03/01/25

J. J. J.


RUE DE REVIN 27

Facteurs d'influences extérieures


Rue de Rivin 27 Dignes-En-Frichache 5670

File: AA 3-4 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AR1 AS1 BA1 BB1⁺² BC1 BD1 BE1 CA1 CB1⁺³

ACEG ASDC
03/02/2025
F. Parrotte





BORO II




ACEG MSBL
03/02/2025
F. Paruch


2025






RUE DE REVIN 27
5670 VIRONVAL








Keldex

Signies. Rue de Reun n° 27

11-02



ACE 6 MSB1

03/01/2015

F. Durand

